

# Fresnelovo projekční plátno

## Uživatelský manuál


Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty. Pro vaši bezpečnost a prospěch si prosím před použitím produktu pečlivě přečtete tento návod k použití. Pokud nebudete postupovat v souladu s pokyny k produktu nebo bezpečnostními opatřeními a dojde k úrazu, škodě na majetku nebo jiným ztrátám, naše společnost nenesе žádnou odpovědnost.


## • Důležitá bezpečnostní opatření

1. K čištění povrchu displeje NEPOUŽÍVEJTE žádné tvrdé předměty a nedotýkejte se displeje prsty ani ostrými předměty, abyste zabránili poškrábání a poškození povrchu displeje.
2. Použijte měkký kartáček nebo hadřík z mikrovlákna namočený v teplé vodě  
a jemně setřete prach z povrchu obrazovky. Nepoužívejte chemická rozpouštědla, jako je aceton, toluen nebo líh.
3. Před instalací plátna se prosím ujistěte, že stěna, na kterou se plátno instaluje, je hladká a suchá, bez vodních skvrn, prachu a nečistot a bez neobvyklých vyboulení nebo odlupování omítky.
4. Ujistěte se, že povrch plátna je rovný a bez záhybů, při instalaci displeje, jinak by to mohlo ovlivnit kvalitu zobrazení.
5. Nedotýkejte se povrchu obrazovky, abyste na něm nezanechali otisky prstů a neovlivnili tak zážitek ze sledování.
6. K instalaci použijte pásku 3M VHB, která je součástí balení.  
Pokud si ji chcete zakoupit sami, doporučujeme objednat super oboustrannou pásku 3M VHB.
7. Produkt je vhodný pro bezpečné použití v pracovním prostředí s teplotou -10 °C až 50 °C.

## • Obsah balení



Fresnelův displej  
potlačující okolní  
světlo



Oboustranná páska 3M VHB


Produkt	Fresnelův filtr potlačující okolní světlo Wanbo (XL)
Materiály	Polymerová pryskyřice, nanokovový povlak
Poměr stran	16:9
Ziskový poměr	$\geq 2.0$
Poměr potlačení okolního světla	$\geq 80\%$
Úhel pohledu	120°
Provozní teplota	-10°C~50°C

## • Postup instalace


1. Ujistěte se, že stěna, na kterou se obrazovka instaluje, je hladká a čistá.



2. Rozlišujte přední a zadní stranu obrazovky. Strana s černým okrajem a nálepkou se šipkou je přední strana obrazovky, tedy strana pro sledování.




Strana pro sledování




Zadní strana


3. Použijte přiloženou oboustrannou pásku 3M VHB, nalepte ji na 18 míst na zadní straně produktu podle obrázku a přitlačte ji na 5 sekund.



4. Zkontrolujte polohu instalace a ujistěte se, že šipka na přední straně promítací plochy směřuje nahoru.



5. Projektor by měl být umístěn v jedné ose s osou plátna a spodní okraj plátna by měl být ve stejné výšce jako projektor.




Pohled zepředu



Pohled zleva

6. Pokud je projektor namontován na stropě, šipka se nachází v levém dolním rohu plátna a směřuje dolů, přičemž horní okraj plátna by měl být ve stejné výšce jako projektor.




Pohled zepředu



Pohled zleva

7. Přilepte plátno na zeď a přitlačte jej po dobu 5 sekund.




8. Odstraňte štítek z povrchu obrazovky a dokončete tak instalaci.

Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

wanbo

WBAAO6



# Fresnel-Projektionsfläche

## Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

verwenden

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Nutzen lesen Sie bitte Folgendes, bevor Sie unsere Produkte verwenden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Sollten Sie die Produkthanweisungen oder Sicherheitsvorkehrungen nicht beachten und es dadurch zu Verletzungen, Sachschäden oder sonstigen Verlusten kommen, übernimmt unser Unternehmen keine Haftung.

## • Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Verwenden Sie keine harten Gegenstände zur Reinigung der Displayoberfläche.

Gegenstände und berühren Sie das Display nicht mit den Fingern oder scharfen Gegenständen.

um Kratzer und Beschädigungen der Displayoberfläche zu vermeiden.

2. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein in ... getauchtes Mikrofasertuch.  
warmes Wasser

und wischen Sie den Staub vorsichtig von der Bildschirmoberfläche ab. Nicht verwenden  
chemische Lösungsmittel wie Aceton, Toluol oder Alkohol.

3. Bevor Sie die Leinwand anbringen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Wand, an der Sie sie anbringen möchten,  
Die Leinwand ist gespannt, sie ist glatt und trocken, ohne Wasserflecken oder Staub.

und Schmutz und ohne ungewöhnliche Ausbeulungen oder Abplatzungen des Putzes.

4. Stellen Sie sicher, dass die Leinwandoberfläche glatt und faltenfrei ist, wenn

Installieren Sie das Display nicht, da es sonst die Bildqualität beeinträchtigen kann.

5. Berühren Sie die Bildschirmoberfläche nicht, um Verletzungen zu vermeiden.

hinterließ keine Fingerabdrücke und beeinträchtigte das Erlebnis nicht.

Tracking.


6. Verwenden Sie das im Paket enthaltene 3M VHB-Klebeband zur Installation .

Wenn Sie es selbst kaufen möchten, empfehlen wir Ihnen, Super zu bestellen.


3M VHB doppelseitiges Klebeband .

7. Das Produkt ist für die sichere Verwendung in einer Arbeitsumgebung geeignet mit  
Temperatur -10 °C bis 50 °C.

## • Packungsinhalt



Fresnel-Display  
unterdrückt  
Umgebungslicht



3M VHB doppelseitiges Klebeband


Produkt	Wanbo Fresnel-Filter zur Unterdrückung von Umgebungslicht (XL)
Materialien	Polymerharz, Nanometallbeschichtung
Seitenverhältnis	16:9
Gewinnquote	≥2.0
Umgebungslichtunterdrückungsgrad	≥80%
Betrachtungswinkel	120°
Betriebstemperatur	-10°C~50°C

## • Installationsverfahren

1. Stellen Sie sicher, dass die Wand, an der die Leinwand angebracht wird, glatt und sauber ist.



2. Unterscheiden Sie zwischen Vorder- und Rückseite des Bildschirms. Die Seite mit dem schwarzen Rand und dem Pfeilaufkleber ist die Vorderseite des Bildschirms, die Betrachtungsseite.



Watch -Seite




Rückseite


3. Verwenden Sie das mitgelieferte 3M VHB doppelseitige Klebeband, kleben Sie es wie abgebildet an 18 Stellen auf der Rückseite des Produkts und drücken Sie es 5 Sekunden lang fest.



4. Überprüfen Sie die Einbauposition und stellen Sie sicher, dass der Pfeil an der Vorderseite übereinstimmt. Die Projektionsfläche ist nach oben gerichtet.



5. Der Projektor sollte in einer Linie mit der Leinwandachse aufgestellt werden, und die Unterkante der Leinwand sollte sich auf der gleichen Höhe wie der Projektor befinden.




Vorderansicht



Ansicht von links


6. Wenn der Projektor an der Decke montiert ist, befindet sich der Pfeil links. Die untere Ecke des Bildschirms zeigt nach unten, wobei die obere Kante des Bildschirms auf gleicher Höhe wie der Projektor liegt.



Vorderansicht

Ansicht von links

7. Kleben Sie die Leinwand an die Wand und drücken Sie sie 5 Sekunden lang fest.



8. Entfernen Sie das Etikett von der Bildschirmoberfläche, um die Installation abzuschließen.


Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9

Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

wanbo

WBAA06



# Fresnel- vetítővászon

Felhasználói kézikönyv


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt.  
használat

Köszönjük, hogy termékeinket vásárolta. Biztonsága és előnyei érdekében kérjük, olvassa el a következőket, mielőtt  
Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ha nem tartja be a termék  
használati utasítását vagy a biztonsági óvintézkedéseket, és bármilyen sérülés, anyagi kár vagy egyéb veszteség  
történik, cégünk nem vonható felelősségre.


## • Fontos biztonsági óvintézkedések

1. NE használjon kemény tárgyakat a kijelző felületének tisztításához. tárgyakat, és ne érintse meg a kijelzőt ujjával vagy éles tárgyakkal, a kijelző felületének karcosodásának és sérülésének elkerülése érdekében.
2. Használjon puha kefét vagy mikroszálas kendőt, amelybe mártottuk a meleg víz és óvatosan törölje le a port a képernyő felületéről. Ne használja kémiai oldószerek, például acetont, toluolt vagy alkoholt.
3. A vászon felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fal, amelyre fel fogja szerelni, a vászon fel van szerelve, sima és száraz, vízfoltok és por mentes és szennyeződéstől, szokatlan kidudorodások vagy a vakolat leválása nélkül.
4. Győződjön meg róla, hogy a vászon felülete sima és gyűrődésmentes, amikor a kijelző telepítése során, különben az befolyásolhatja a kijelző minőségét.
5. Ne érintse meg a képernyő felületét, hogy elkerülje nem hagyott ujjlenyomatokat, és nem befolyásolta a felhasználói élményt követés.
6. Használja a csomagban található 3M VHB ragasztószalagot a telepítéshez . Ha saját kezűleg szeretné megvásárolni, azt javasoljuk, hogy rendelj szuper áron. 3M VHB kétoldalas ragasztószalag .
7. A termék alkalmas biztonságos használatra munkakörnyezetben, ahol hőmérséklet  $-10\text{ °C}$  és  $50\text{ °C}$  között.

## • A csomag tartalma



A Fresnel-kijelző  
elnyomja a környezeti  
fényt



3M VHB kétoldalas ragasztószalag

Termék	Wanbo környezeti fényelnyomós Fresnel-szűrő (XL)
Anyagok	Polimer gyanta, nanometális bevonat
Képarány	16:9
Nyereséghányad	$\geq 2.0$
Környezeti fény elnyomási aránya	$\geq 80\%$
Látószög	$120^\circ$
Üzemi hőmérséklet	$-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

## • Telepítési eljárás


1. Győződjön meg arról, hogy a fal, amelyre a képernyőt szereli, sima és tiszta.



2. Különbséget kell tenni a képernyő eleje és hátulja között. A fekete szegéllyel és nyíllal jelölt matricával ellátott oldal a képernyő eleje, a nézőoldal.




Nézőoldal




Hátoldal


3. Használja a mellékelt 3M VHB kétoldalas ragasztószalagot, ragassza fel a termék hátulján 18 helyre a képen látható módon, és nyomja 5 másodpercig.



4. Ellenőrizze a beszerelési pozíciót, és győződjön meg arról, hogy az elülső oldalon található nyíl a vetítőlámpa felé nézzen.



5. A projektort a vászon tengelyével egy vonalban kell elhelyezni, és a vászon alsó szélének a projektor magasságával egy vonalban kell lennie.




Előnézet



Bal oldali nézet

6. Ha a projektor a mennyezetre van szerelve, a nyíl a bal oldalon található, a vetítövászon alsó sarkában, lefelé mutatva, a vetítövászon felső szélével egy magasságban.



Előnézet

Bal oldali nézet

7. Ragassza a vásznat a falra, és nyomja 5 másodpercig.




8. A telepítés befejezéséhez távolítsa el a címkét a képernyő felületéről.

Beszállító/Forgalmazó  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Cseh Köztársaság  
www.sunnysoft.cz

wanbo

WBAA06



## Ecran de proiecție Fresnel

### Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest produs.  
utilizare

Vă mulțumim că ați achiziționat produsele noastre. Pentru siguranța și beneficiul dumneavoastră, vă rugăm să citiți următoarele înainte  
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Dacă nu respectați instrucțiunile produsului  
sau măsurile de siguranță și se produc vătămări corporale, daune materiale sau alte pierderi, compania noastră nu va fi trasă la  
răspundere.

## • Măsuri importante de siguranță

1. NU folosiți obiecte dure pentru a curăța suprafața afișajului, obiecte ascuțite și nu atingeți ecranul cu degetele sau cu obiecte ascuțite, pentru a preveni zgârieturile și deteriorarea suprafeței afișajului.
2. Folosiți o perie moale sau o lavetă din microfibră înmuiată în apă caldă și ștergeți ușor praful de pe suprafața ecranului. Nu utilizați solvenți chimici precum acetona, toluenul sau alcoolul.
3. Înainte de a instala pânza, vă rugăm să vă asigurați că peretele pe care o veți instala este pânza este instalată, este netedă și uscată, fără pete de apă, praf și murdărie și fără umflături neobișnuite sau exfolierea tencuiei.
4. Asigurați-vă că suprafața pânzei este plană și fără cute atunci când instalarea afișajului, altfel acest lucru poate afecta calitatea afișajului.
5. Nu atingeți suprafața ecranului pentru a evita nu a lăsat amprente și nu a afectat experiența urmărire.
6. Folosiți banda adezivă 3M VHB inclusă în pachet pentru instalare . Dacă doriți să îl cumpărați singur, vă recomandăm să comandați super Bandă dublu adezivă 3M VHB .
7. Produsul este potrivit pentru utilizare în siguranță într-un mediu de lucru cu temperatură -10 °C până la 50 °C.

- Conținutul pachetului



Afișajul Fresnel  
suprimă lumina  
ambientală



Bandă dublu adezivă 3M VHB

Produs	Filtru Fresnel Wanbo pentru suprimarea luminii ambientale (XL)
Materiale	Rășină polimerică, acoperire cu nanometali
Raport de aspect	16:9
Raportul de profit	$\geq 2.0$
Raportul de respingere a luminii ambientale	$\geq 80\%$
Unghiul de vizualizare	120°
Temperatura de funcționare	-10°C~50°C

- Procedura de instalare

1. Asigurați-vă că peretele pe care se instalează ecranul este neted și curat.



2. Faceți distincția între partea din față și cea din spate a ecranului. Partea cu marginea neagră și autocolantul cu săgeată este partea din față a ecranului, partea de vizualizare.



Pagina de vizionare




Partea din spate


3. Folosiți banda dublu adezivă 3M VHB inclusă, lipiți-o în 18 locuri de pe spatele produsului, așa cum se arată în imagine, și apăsați timp de 5 secunde.



4. Verificați poziția de instalare și asigurați-vă că săgeata de pe partea frontală ecranul de proiecție este orientat în sus.



5. Proiectorul trebuie plasat în linie cu axa ecranului, iar marginea inferioară a ecranului trebuie să fie la aceeași înălțime cu proiectorul.




Vedere frontală



Vedere din stânga

6. Dacă proiectorul este montat pe tavan, săgeata este situată în stânga colțul de jos al ecranului și îndreptată în jos, cu marginea superioară a ecranului la aceeași înălțime cu proiectorul.



Vedere frontală

Vedere din stânga

7. Lipiți pânza pe perete și apăsați-o timp de 5 secunde.




8. Îndepărtați eticheta de pe suprafața ecranului pentru a finaliza instalarea.

Furnizor/Distribuitor  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
www.sunnysoft.cz

wanbo

WBAA06



## Проекционен екран на Френел

Ръководство за потребителя


Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате този продукт.  
употреба

Благодарим ви, че закупихте нашите продукти. За ваша безопасност и полза, моля, прочетете следното преди  
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате продукта. Ако не  
спазвате инструкциите на продукта или предпазните мерки и възникнат наранявания, материални щети  
или други загуби, нашата компания няма да носи отговорност.

## • Важни предпазни мерки

1. НЕ използвайте твърди предмети за почистване на повърхността на дисплея.  
предмети и не докосвайте дисплея с пръсти или остри предмети,  
за да предотвратите надраскване и повреда на повърхността на дисплея.
2. Използвайте мека четка или микрофибърна кърпа, потопена в  
топла вода  
и внимателно избършете праха от повърхността на екрана. Не използвайте  
химически разтворители като ацетон, толуен или алкохол.
3. Преди да монтирате платното, моля, уверете се, че стената, на която ще го монтирате, е  
платното е монтирано, гладко и сухо, без водни петна, прах  
и замърсявания и без необичайни издутини или лющене на мазилката.
4. Уверете се, че повърхността на платното е равна и без гънки , когато  
инсталирането на дисплея, в противен случай това може да повлияе на качеството на изображението.
5. Не докосвайте повърхността на екрана, за да избегнете  
не оставяше пръстови отпечатъци и не повлия на преживяването  
проследяване.
6. Използвайте 3M VHB лентата, включена в пакета , за монтаж .  
Ако искате да го купите сами, препоръчваме ви да поръчате супер  
3M VHB двустранна лента .
7. Продуктът е подходящ за безопасна употреба в работна среда с  
температура от -10°C до 50°C.

- Съдържание на пакета



Френелов дисплей  
потиска околната  
светлина



3M VHB двустранна лента

Продукт	Френелов филтър за потискане на околната светлина Wanbo (XL)
Материали	Полимерна смола, нанометалско покритие
Съотношение на страните	16:9
Коефициент на печалба	$\geq 2.0$
Коефициент на отхвърляне на околната светлина	$\geq 80\%$
Ъгъл на гледане	120°
Работна температура	-10°C~50°C

- Процедура за монтаж


1. Уверете се, че стената, където ще се монтира екранът, е гладка и чиста.



2. Разграничете предната и задната част на екрана. Страната с черната рамка и стикера със стрелка е предната страна на екрана, страната за гледане.




Страница за гледане




Задна страна


3. Използвайте включената двустранна лента 3M VHB, залепете я на 18 места на гърба на продукта, както е показано на снимката, и я притиснете за 5 секунди.



4. Проверете позицията на монтаж и се уверете, че стрелката отпред проекционният екран е обърнат нагоре.



5. Проекторът трябва да бъде поставен в една линия с оста на екрана, а долният ръб на екрана трябва да е на същата височина като проектора.




Изглед отпред



Изглед отляво


6. Ако проекторът е монтиран на тавана, стрелката е разположена отляво долния ъгъл на екрана и насочен надолу, като горният ръб на екрана е на същата височина като проектора.



Изглед отпред

Изглед отляво

7. Залепете платното към стената и го притиснете за 5 секунди.




8. Отстранете етикета от повърхността на екрана, за да завършите инсталацията.

Доставчик/Дистрибутор  
Сънисофт с.р.о.  
Кованечка 2390/1а  
190 00 Прага 9  
Чехия  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

wanbo

WBAA06



## Wanbo Fresnel Ambient Light Rejecting Screen (XL)

User Manual

**Before using this product, please read this product manual carefully**

Thank you for purchasing our products. For your safety and benefit, please read this product manual carefully before using the product. If you fail to operate in accordance with the product instructions or precautions, resulting in any personal injury, property or other losses, our company will not assume any responsibility


## • Important safety precautions

1. Do NOT use any hard objects to rub the surface of screen, and do not touch the screen with fingertips or any sharp objects, which is to prevent scratches and damage to the surface of screen.
2. Please use a soft brush or microfiber cloth soaked in warm water and gently wipe the dust on the surface of screen. Do not use chemical solvents such as acetone, toluene or alcohol lamps.
3. Before installing the screen, please ensure that the installation wall is smooth and dry, free of water stains, dust and dirt, and no abnormal bulges or wall peeling.
4. Ensure the surface of screen is flat and without folds when installing the screen, otherwise it will affect the visual effect.
5. Please do not touch the surface of screen to avoid leaving fingerprints and affecting the viewing experience.
6. Use the 3M VHB tape that comes with this product for installation. If you want to buy it yourself, it is recommended to buy 3M VHB super double-sided tape.
7. The product is suitable for safe use in the working environment of  $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ .

## • What's In the box



Fresnel Ambient Light  
Rejecting Screen



3M VHB double-sided tape

Product	Wanbo Fresnel Ambient Light Rejecting Screen (XL)
Materials	Polymer resin, nano-metal coating
Aspect ratio	16:9
Gain Ratio	$\geq 2.0$
Ratio of Ambient light rejection	$\geq 80\%$
View Angle	$120^\circ$
Operating temperature	$-10^\circ\text{C}\sim 50^\circ\text{C}$

## • Installation steps

1. Ensure that the installation wall is smooth and clean.



2. Distinguish the front and back sides of screen. The side with the black border and arrow sticker is the front side of screen, that is, the viewing side.



Viewing Side




Back Side


3. Use the provided 3M VHB double-sided tape, paste it to 18 positions on the back side of product according to the figure, and press it for 5 seconds.



4. Confirm the installation position and ensure that the arrow on front screen is facing upward.




5. The projector should be located align with the center line of screen, and the lower edge of screen should be consistent with the standing height of projector.



Front View

Left View


6. If the projector is ceiling-mounted, the arrow is on the lower right of screen, pointing downward, and the upper edge of screen should be consistent with the height of projector.



Front View

Left View


7. Stick the screen to the wall and press it for 5 seconds.



8. Remove the label on the surface of screen to complete the installation.

wanbo

WBAA06



## Ekran projekcyjny Fresnela

### Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.  
używać

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Dla Państwa bezpieczeństwa i korzyści prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed zakupem.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem produktu. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa, a w konsekwencji obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub innych strat, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.

## • Ważne środki ostrożności

1. NIE używaj twardych przedmiotów do czyszczenia powierzchni wyświetlacza. przedmiotów i nie dotykaj wyświetlacza palcami ani ostrymi przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom powierzchni wyświetlacza.
2. Użyj miękkiej szczotki lub ściereczki z mikrofibry nasączonej wodą ciepłą wodą i delikatnie wytrzyj kurz z powierzchni ekranu. Nie używaj rozpuszczalniki chemiczne, takie jak aceton, toluen lub alkohol.
3. Przed montażem płótna upewnij się, że ściana, na której zamierzasz je zamontować, jest płótno jest zamontowane, gładkie i suche, bez zacieków, kurzu i brudu, bez nietypowych wybrzuszeń lub łuszczenia się tynku.
4. Upewnij się, że powierzchnia płótna jest płaska i pozbawiona zmarszczek podczas instalowania wyświetlacza, gdyż jego nieprawidłowe zamontowanie może wpłynąć na jakość wyświetlania.
5. Nie dotykaj powierzchni ekranu, aby uniknąć nie pozostawił odcisków palców i nie wpłynął na doświadczenie śledzenie.
6. Do montażu użyj taśmy 3M VHB dołączonej do opakowania .  
Jeśli chcesz kupić sam, polecamy zamówić super  
Taśma dwustronna 3M VHB .
7. Produkt nadaje się do bezpiecznego stosowania w środowisku pracy z temperatura -10 °C do 50 °C.

- Zawartość opakowania



Wyświetlacz Fresnela  
tłumi światło otoczenia



Taśma dwustronna 3M VHB

Produkt	Filtr Fresnela tłumiący światło otoczenia Wanbo (XL)
Przybory	Żywica polimerowa, powłoka nanometaliczna
Proporcje obrazu	16:9
Wskaźnik zysku	$\geq 2.0$
Współczynnik odrzucenia światła otoczenia	$\geq 80\%$
Kąt widzenia	120°
Temperatura pracy	-10°C~50°C

- Procedura instalacji


1. Upewnij się, że ściana, na której chcesz zamontować ekran, jest gładka i czysta.



2. Rozróżnij przód i tył ekranu. Strona z czarną ramką i naklejką ze strzałką to przód ekranu, strona do oglądania.




Obejrzyj stronę




Tylna strona


3. Za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy 3M VHB przyklej ją w 18 miejscach z tyłu produktu, jak pokazano na rysunku, i dociśnij przez 5 sekund.



4. Sprawdź miejsce montażu i upewnij się, że strzałka z przodu ekran projekcyjny skierowany ku górze.



5. Projektor powinien być umieszczony w linii z osią ekranu, a dolna krawędź ekranu powinna znajdować się na tej samej wysokości co projektor.




Widok z przodu



Widok z lewej strony

6. Jeśli projektor jest zamontowany na suficie, strzałka znajduje się po lewej stronie dolnym rogu ekranu i skierowany w dół, tak aby górna krawędź ekranu znajdowała się na tej samej wysokości co projektor.



Widok z przodu

Widok z lewej strony

7. Przyklej płótno do ściany i dociśnij je przez 5 sekund.




8. Aby dokończyć instalację, usuń etykietę z powierzchni ekranu.

Dostawca/Dystrybutor  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Czechy  
www.sunnysoft.cz

wanbo

WBAA06



# Fresnelovo projekcijsko platno

Uporabniški priročnik

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik.  
uporaba

Hvala, ker ste kupili naše izdelke. Zaradi vaše varnosti in koristi prosimo, da pred nakupom preberete naslednje.

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo. Če ne boste upoštevali navodil za uporabo izdelka ali varnostnih ukrepov in pride do poškodb, materialne škode ali druge izgube, naše podjetje ne prevzema odgovornosti.

## • Pomembni varnostni ukrepi

1. Za čiščenje površine zaslona NE uporabljajte trdih predmetov, predmetov in se zaslona ne dotikajte s prsti ali ostrimi predmeti, da preprečite praske in poškodbe površine zaslona.
2. Uporabite mehko krtačo ali krpo iz mikrovlaknen, namočeno v topla voda  
in nežno obrišite prah s površine zaslona. Ne uporabljajte kemična topila, kot so aceton, toluen ali alkohol.
3. Pred namestitvijo platna se prepričajte, da je stena, na katero ga boste namestili, platno je nameščeno, je gladko in suho, brez vodnih madežev, prahu in umazanije ter brez nenavadnih izboklin ali luščenja ometa.
4. Prepričajte se, da je površina platna ravna in brez gub, ko namestitev zaslona, sicer lahko to vpliva na kakovost prikaza.
5. Ne dotikajte se površine zaslona, da preprečite ni puščal prstnih odtisov in ni vplival na izkušnjo sledenje.
6. Za namestitev uporabite lepilni trak 3M VHB, ki je priložen paketu .  
Če ga želite kupiti sami, priporočamo, da naročite super 3M VHB dvostranski lepilni trak .
7. Izdelek je primeren za varno uporabo v delovnem okolju z temperatura od -10 °C do 50 °C.

## • Vsebina paketa



Fresnelov zaslon  
zavira ambientalno  
svetlobo



3M VHB dvostranski lepilni trak

Izdelek	Wanbo Fresnelov filter za dušenje ambientalne svetlobe (XL)
Materiali	Polimerna smola, nanometalni premaz
Razmerje stranic	16:9
Koeficient dobička	$\geq 2.0$
Razmerje zavrnitve svetlobe okolice	$\geq 80\%$
Kot gledanja	120°
Delovna temperatura	-10°C~50°C

## • Postopek namestitve


1. Prepričajte se, da je stena, na katero boste namestili zaslon, gladka in čista.



2. Razlikujte med sprednjo in zadnjo stranjo zaslona. Stran s črnim robom in nalepko s puščico je sprednja stran zaslona, stran za gledanje.




Stran za ogled




Zadnja stran


3. Uporabite priloženi dvostranski lepilni trak 3M VHB, ga nalepite na 18 mest na hrbtni strani izdelka, kot je prikazano na sliki, in ga pritisnite 5 sekund.



4. Preverite položaj namestitve in se prepričajte, da je puščica na sprednji strani projekcijsko platno obrnjeno navzgor.



5. Projektor mora biti postavljen poravnano z osjo platna, spodnji rob platna pa mora biti na isti višini kot projektor.




Pogled od spredaj



Pogled z leve

6. Če je projektor nameščen na stropu, se puščica nahaja na levi spodnji kot platna in usmerjen navzdol, zgornji rob platna pa na isti višini kot projektor.



Pogled od spredaj

Pogled z leve

7. Platno prilepite na steno in ga pritisnite 5 sekund.




8. Za dokončanje namestitve odstranite nalepko s površine zaslona.

Dobavitelj/Distributer  
Sunnysoft d.o.o.  
Kovanečka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Češka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

wanbo

WBAA06



# Fresnelovo projekcijsko platno

Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe ovog proizvoda.  
koristiti

Hvala vam što ste kupili naše proizvode. Radi vaše sigurnosti i koristi, molimo vas da pročitate sljedeće prije

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama prije upotrebe proizvoda. Ako se ne pridržavate  
uputa za proizvod ili sigurnosnih mjera opreza i dođe do bilo kakve ozljede, materijalne štete ili drugih  
gubitaka, naša tvrtka neće biti odgovorna.

## • Važne sigurnosne mjere

1. NE koristite tvrde predmete za čišćenje površine zaslona.  
predmete i ne dodirujte zaslon prstima ili oštrim predmetima,  
kako biste spriječili ogrebotine i oštećenja površine zaslona.
2. Upotrijebite meku četku ili krpu od mikrovlakana umočenu u  
topla voda  
i nježno obrišite prašinu s površine zaslona. Nemojte koristiti  
kemijska otapala poput acetona, toluena ili alkohola.
3. Prije postavljanja platna, provjerite je li zid na koji ćete ga postaviti  
platno je postavljeno, glatko je i suho, bez mrlja od vode, prašine  
i prljavštine te bez neobičnih izbočina ili ljuštenja žbuke.
4. Pazite da je površina platna ravna i bez nabora prilikom  
instaliranja zaslona, u suprotnom to može utjecati na kvalitetu zaslona.
5. Ne dodirujte površinu zaslona kako biste izbjegli  
nije ostavljao otiske prstiju i nije utjecao na doživljaj  
praćenje.
6. Za ugradnju koristite 3M VHB traku koja se nalazi u pakiranju .  
Ako ga želite sami kupiti, preporučujemo naručivanje super  
3M VHB dvostrana ljepljiva traka .
7. Proizvod je prikladan za sigurnu upotrebu u radnom okruženju s  
temperatura od -10 °C do 50 °C.

## • Sadržaj paketa



Fresnelov zaslon  
potiskuje ambijentalno  
svjetlo



3M VHB dvostrana ljepljiva traka

Proizvod	Wanbo Fresnelov filter za suzbijanje ambijentalnog svjetla (XL)
Materijali	Polimerna smola, nanometalni premaz
Omjer slike	16:9
Omjer profita	$\geq 2.0$
Omjer odbacivanja ambijentalnog svjetla	$\geq 80\%$
Kut gledanja	120°
Radna temperatura	-10°C~50°C

## • Postupak instalacije

1. Provjerite je li zid na koji se postavlja ekran gladak i čist.



2. Razlikujte prednju i stražnju stranu zaslona. Strana s crnim okvirom i naljepnicom sa strelicom je prednja strana zaslona, strana za gledanje.




Stranica za gledanje




Stražnja strana


3. Upotrijebite priloženu 3M VHB dvostranu ljepljivu traku, zalijepite je na 18 mjesta na stražnjoj strani proizvoda kao što je prikazano na slici i pritisnite 5 sekundi.



4. Provjerite položaj ugradnje i provjerite je li strelica na prednjoj strani projekcijsko platno okrenuto prema gore.



5. Projektor treba biti postavljen u liniji s osi platna, a donji rub platna treba biti na istoj visini kao i projektor.




Prednji pogled



Pogled s lijeve strane

6. Ako je projektor montiran na strop, strelica se nalazi s lijeve strane donjem kutu platna i usmjeren prema dolje, s gornjim rubom platna na istoj visini kao i projektor.



Prednji pogled



Pogled s lijeve strane

7. Zalijepite platno na zid i pritisnite ga 5 sekundi.



8. Uklonite naljepnicu s površine zaslona kako biste dovršili instalaciju.

Dobavljač/Distributer  
Sunnysoft d.o.o.  
Kovanečka 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Češka  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)